

טבלת ריכוז נתונים על אודות פעולות שנעשו ללא היתר ופגעו בעתיקות, המקרים העיקריים

מס'	מקום	מהות הפגיעה	פעולה
1	עלא א דין	פריצת פתח בחזית מונומנט	תביעה להשיב את המצב לקדמותו
2	משגב לדך 25	חפירה והריסת קמרון	תביעה להשיב את המצב לקדמותו
3	השליחים 3	פריצת פתח בחזית מבנה	טיפול מול הקסטודיה
4	רח' הגיא בית חסן בשיר.	פריצת חלון הפונה לרחוב	התניית קידום הפתרון בהגשת תכניות
5	רח' הגיא בית נסרין קוטנה.	ביצוע עבודות ובקשה לפריצת פתח לרחוב	הנחיה לקידום רק לאחר הגשת תכניות
6	התקנת לוחות מודעות (ללא תיאום) (צילום 8)	התקנת 3 לוחות מודעות ללא היתר	דרישה לפינוי שני לוחות
7	הר ציון: ריצוף חלקה 11	ריצוף שטח ציבורי על ידי ישיבת התפוצות	רשות הטבע והגנים פירקה את הריצוף ואת הגדרות
8	קבר דוד (חאן דרומי):	הורדת טיח תוך פגיעה בקירות מבנה עתיק	הוצאת צו מניעה. העבודה תתחדש רק בתיאום עם רשות העתיקות
9	שער הפרחים 21	חפירה ופריצת פתח רחב בחזית הפונה לרחוב.	הוצאת צו מניעה כדי להשיב את המצב לקדמותו.
10	חפירת הר ציון	שפיכת פסולת בניין. העבריינים לא אותרו.	נוקה על ידי עמותת אלע"ד
11	קבר זכריה (צילום 9)	בניית מצבה בגב האתר	דרישה לפירוק.
12	סנט אברהם	חפירה מעל גג המבנה	תיקון בהנחיית רשות העתיקות
13		התקנה של תריסי 'גלגלת' בחזית שערי חנויות (צילום 10)	פתרון מערכתי עם הפיקוח העירוני
14		התקנת מזגנים בחזיתות מבנים	פתרון נקודתי עם הפיקוח העירוני